

# Scheda di rilevazione delle caratteristiche della viabilità esistente

scheda n. 10

del 23 agosto '08

Comune Origine Monopoli

Comune Destinazione Castellana

Partenza da Gorgofreddo

coord \_\_\_\_\_

Arrivo a Castellana centro urbano

coord \_\_\_\_\_

RILEVATORE Gianfranco Ciola



	KM																	
<b>3. Caratteristiche funzionali</b>																		
<b>3,01 Flusso veicolare</b>																		
3.01.01 Nullo																		
3.01.02 Basso																		
3.01.03 Medio																		
3.01.04 Alto																		
<b>4. Criticità</b>																		
<b>4,01 Presenza di buche</b>																		
<b>4,02 Fondo irregolare</b>																		
<b>4,03 Fondo scivoloso</b>																		
<b>4,04 Attraversamenti pericolosi</b>																		
<b>4,05 Segnaletica orizzontale</b>																		
4.05.01 Presente																		
4.05.02 Inadeguata																		
4.05.03 Assente																		
<b>4,05 Segnaletica verticale</b>																		
4.05.01 Presente																		
4.05.02 Inadeguata																		
4.05.03 Assente																		
<b>4,06 Altra</b>																		

<b>NOTE</b>																		
<p>All'incrocio per Gorgofreddo e Castellana, molto pericoloso è presente una fontana mentre nella borgata di Gorgofreddo ci sono servizi (chiesa, alimentari, bar, tabacchino, fontana, ecc) nella borgata di Antonelli ci sono servizi (farmacia, alimentari, bar, tabacchino, fontana, ecc)</p>																		